

Fräs- und Gravierset 0207/0208

Inhalt: „GRAVOstick“, Transformator, Einsatzwerkzeuge

Technische Daten:

GRAVOstick

Max. 12 V Gleichstrom DC/= Max. Last 1 A

12.000 U/min

Spannbereich 2,35 mm

Gewicht: 90 g, Länge: 14 cm, Durchmesser: 30 mm

Transformator

Primär: 220/230 V, 50 Hz

Sekundär: 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 V DC/= Max. Leistung : 1 A

D**Betriebsanleitung GRAVOstick**

Der **GRAVOstick** arbeitet mit ca. 12 Volt Gleichstrom und wird an einen Transformator angeschlossen. Beim Anschluss an die Stromquelle achten Sie bitte immer darauf, dass der Stecker richtig herum angeschlossen wird (+ an den „+“ Pol und – an den „–“ Pol), damit der Rechtslauf gewährleistet ist.

Der **GRAVOstick** wird bestückt mit Einsatzwerkzeugen - Schaft 2,35 mm -, die durch einfaches Einstechen in das Aufnahmehloch fixiert werden. Sollte das Wechseln der Werkzeuge anfänglich durch zu festen Sitz nicht von Hand möglich sein, nehmen Sie bitte eine Kombi- oder Flachzange zur Hilfe und ziehen das Werkzeug aus dem Futter heraus. Nach mehrmaligem Wechsel wird dies auch von Hand möglich sein.

Der robuste Spezial-Kollektor-Motor ermöglicht ein längeres Arbeiten ohne Pause. Sollte der Motor jedoch bei starker Überlastung heiß werden, sollten Sie eine kurze Arbeitspause einlegen.

Ist das Gerät einige Zeit in Gebrauch, geben Sie bitte eine Spur Nähmaschinenöl an die Werkzeug-Lagerung in der Spitze des Gerätes. Damit ist für längere Zeit eine ausreichende Schmierung der drehenden Arbeitsaufsätze gesorgt.

Ölmangel kann sich durch Quietschgeräusche anzeigen.

Viel Spaß und gutes Gelingen wünscht Ihnen Ihr  - Team!

Einsatzwerkzeuge		Einsatzhilfen für untenstehende Materialien						
		Holz	Metall hart	Metall weich	Glas	Keramik	Plastik	Eier
Fräser	x			x			x	x
Keramische Schleifstifte		x		x	x	x		x
HSS-Bohrer 2,3 mm	x			x			x	x
Diamantschleifstifte „Kugel“		x		x	x	x		x

Milling and engraving set 0207/0208

Contents: GRAVOstick, adapter, tips

Technical data:

GRAVOstickVoltage 12 V DC/= Average power consumption 1 A
12.000 rev./min. (no load operation)

For tools with shanks: 2.35 mm

Weight: 90 g, Length: 14 cm, Diameter: 30 mm

AdapterInput: 220/230 V, 50 Hz
Output: 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 V DC/= 1 A**GB****Tips to be used on following materials:**

	Wood	Metal hard	Metal soft	Glas	Stone/Ceramic	Plastic	Eggs
Milling Tipp	x			x			x
Grinding Bits		x		x	x		x
HSS-Drill 2,3 mm	x			x		x	x
Diamond Tipp „ball“		x		x	x		x

Set de fraisage et gravure 0207/0208

Contenu : GRAVOstick, transformateur, embouts divers

Données techniques :

GRAVOstick

Courant continu 12 V max. CC/= Courant moyen 1A max.

12.000 tours/minute

Mandrin pour tiges du Ø 2,35 mm

Poids : 90 g, Longueur: 14 cm, Diamètre : 30 mm

Embouts		Indiqués pour les matériaux suivants						
		Bois	Métal dur	Métal doux	Verre	Céramique	Plastique	Œufs
Fraise	x			x			x	x
Embout pour céramique		x		x	x	x		x
Foret HSS 2,3 mm	x			x			x	x
Boule diamantée		x		x	x	x		x

Set di fresatura ed incisione 0207/0208

Contenuto: „GRAVOstick“, trasformatore, punte

Dati tecnici:

GRAVOstick

Corrente continua 12 V max. CC= Carico 1A max.

12.000 giri/minuto

Mandrino per perno Ø 2,35 mm

Peso: 90 g, Lunghezza: 14 cm, Diametro: 30 mm

Punte intercambiabili		Adatte per i seguenti materiali						
		Legno	Metallo duro	Metallo dolce	Vetro	Ceramica	Plastica	Uova
Fresa	x			x			x	x
Punte per ceramica		x		x	x	x		x
Trapani HSS 2,3 mm	x			x			x	x
Punta diamantata „sfera“		x		x	x	x		x

Juego de grabado y fresado 0207/0208

Contenido: „GRAVOstick“, transformador, brocas

Datos técnicos:

GRAVOstick

Corriente continua 12 V max. CC = Potencia: 1 A max.

12'000 revoluciones por minuto

Mandril para vástago de 2,35 mm Ø

Peso: 90 g, Largo: 14 cm, Diametro: 30 mm

Brocas intercambiables		para los materiales siguientes						
		Madera	Metal duro	Metal male able	Vidrio	Ceramica	Plastica	Huevos
Fresa	x			x			x	x
Broca para ceramica		x		x	x	x		x
Taladros HSS 2,3 mm	x			x			x	x
Broca esferica con diamante		x		x	x	x		x

Frees- en graveerset 0207/0208

Inhoud: „GRAVOstick“, Transformator, Onderdelen

Technische data:

GRAVOstick

Max. 12V gelijkstroom DC/= Max. belasting 1 A

12.000 Omwentelingen/Min

Spanbereik 2,35 mm

Gewicht: 90 gr, lengte 14 cm, Diameter: 30 mm

Transformator:

Primario: 220/230V, 50 Hz

Secundario: 3-4,5-6-7,5-9-12 V CC= Potencia media: 1 A

E**Funktionamento del GRAVOstick****I**

Il **GRAVOstick** funziona a corrente continua di 12 V circa tramite un trasformatore. Nel collegare l'apparecchio al trasformatore assicurarsi che i poli + e – della spina corrispondano a quelli del trasformatore per garantire la rotazione nel senso giusto.

Col **GRAVOstick** si utilizzano punte con perno da 2,35 mm: basta inserire il perno a fondo nel mandrino. All'inizio potrebbe essere difficile estrarre la punta con le dita, una pinza piatta è l'attrezzo ideale per farlo. Col tempo l'inserimento e l'estrazione saranno più facili.

Grazie al robusto motore speciale l'apparecchio può funzionare a lungo senza interruzione. Tuttavia, se dovesse scaldare per un uso troppo prolungato, si consiglia di fare una breve pausa spegnendo l'apparecchio.

Dopo un certo tempo di funzionamento sarà necessario mettere una goccia di olio per macchina da cucire nel porta-punte. Così le parti rotanti saranno lubrificate per qualche tempo. Un eventuale cigolio è indice di mancanza di lubrificazione.

Buon divertimento e buon lavoro.

dal team 

Funcionamiento del GRAVOstick

El **GRAVOstick** funciona a 12 V CC por medio de un transformador: cuando se conecta el aparato al transformador asegurarse de que los polos + y – correspondan para que el sentido rotatorio de la broca sea justo.

El **GRAVOstick** usa brocas con vástago de 2,35 mm que se empuja hacia adentro del mandrino. Al comienzo podría ser difícil sacar la broca con los dedos, con unas pinzas se soluciona el problema. Con el tiempo será más fácil introducir y extraer las brocas.

Gracias a su motor especial muy resistente el aparato puede funcionar largo tiempo sin interrupción. Sin embargo, si se ponea caliente a causa de un uso prolongado, se aconseja de hacer un breve alto y apagar el aparato.

De vez en cuando se tiene que meter una gota de aceite para máquina de coser en el portabroca a fin de que las partes que giran estén bien lubrificadas. Un eventual chirrido es un indicio de falta de lubricante.

¡Que os divirtáis!

Su „Team 

Gebruiksaanwijzing GRAVOstick

Maró- és gravirozókészülék Cikkszám. 0207/0208
 Tartalom: „Gravostick”, transzformátor, kiegészítő szerszám
Műszaki adatok:
GRAVOSTICK
 Max. 12V egyenáram DC/= Max. Terhelés 1 A
 12.000 ford.
 perc 2,35 befogásig
 Súly: 90g - Hossz 14 cm Átmérő: 30 mm

Kiegészítő szerszámok	Hasznos kiegészítő szerszámok a felsorolt anyagokhoz						
	Fa	kemény fém	puha fém	üveg	kerámia	műanyag	töjás
Maró	x		x			x	x
Kerámia csiszolószift		x	x	x	x		x
HSS – Fúró 2,3 mm	x		x			x	x
Gyémántcsiszoló „Gömb”		x	x	x	x		x

Gravyverktøy med stift 0207/0208
Innhold: Transformator, Transformatoren, Stift for gravyr samt bør.
Teknisk informasjon:
GRAVOSTICK
 Max 12 V = Max belastning 1 A
 Omdreiningstall: max 12.000 omdr/min
 Spennområde: 2,35 mm varv/min
 Vekt: 90 g, Lengde: 14 cm, Diameter: 30 mm

Stift Materia	För nedanstående material						
	Trä	Hårdmetall	Mjukmetall	Glas	Keramik	Plast	Ägg
Frässtift	x		x			x	x
Keramiskt slipsstift		x	x	x	x		x
HSS – borrh 2,3 mm	x		x			x	x
Diamantslipstift „kula”		x	x	x	x		x

Gravørverktøj med stifter 0207/0208
Innhold: Gravørverktøj, Transformatoren, Gravørstifter samt bor.
Teknisk information:
GRAVOSTICK
 Max 12 V = Max. belastning 1 A
 Omdreiningstal: max 12.000 omdr/min
 Spændområde 2,35 mm
 Vægt: 90 g, Længde: 14 cm, Diameter: 30 mm

Stifter Materialer	Til nedenstående materialer						
	Træ	Hårdt metal	Blødt metal	Glas	Keramik	Plast	Æg
Fræsstift	x		x			x	x
Keramiskt slibestift		x	x	x	x		x
HSS – borrh 2,3 mm	x		x			x	x
Diamantslibestift „kugle”		x	x	x	x		x

Graveringsverktøy med stift 0207/0208
Innhold: Graveringsverktøy, Transformatoren, Stift til graving samtidig med bør.
Teknisk informasjon:
GRAVOSTICK
 Max 12 V = Max. belastning 1 A
 Omdreiningstall max 12 000 omdr/min
 Spennområde 2,35 mm
 Vekt: 90 g, Lengde: 14 cm, Diameter: 30 mm

Stift Material	For nedenstående material						
	Tre	Hardmetall	Mykmetall	Glass	Keramikk	Plast	Egg
Fresestift	x		x			x	x
Keramisk slipesstift		x	x	x	x		x
HSS – bor 2,3 mm	x		x			x	x
Diamantslipstift „kule”		x	x	x	x		x

Прибор для гравировки с насадками Pebaro 0207/0208
В набор входит: минидрель, адаптер, насадки.
Технические данные:
Минидрель
 Напряжение 12V DC / ток - 1A
 12 000 оборотов/мин. (без нагрузки)
 Для насадок с хвостовиком 2,35 мм
 Вес 90 г, длина 14 см, диаметр 30мм.

	Виды насадок и материалов:						
	Дерево	Твердый металл	Мягкий металл	Стекло	Камень/Керамика	Пластик	Яичная скорлупа
Бор - фреза	x		x		x	x	x
Аbrasivnaya насадка		x	x	x	x		x
Сверло HSS (2.3 мм)	x		x			x	x
Шаровидный алмазный бор		x	x	x	x		x

Peter Bausch GmbH & Co. KG • Blombachstraße 21-23
 42369 Wuppertal • Germany • www.pebaro.de

**GRAVOSTICK hHasználati utasítása**

A GRAVOSTICK-et egy hálózati tápegység(transzformátor) lát el 12v-os árammal. (egyenfeszültség)

Figyeljünk a dugók helyes csatlakozására (+ pólus a +ba, -pólus a -ba), amivel jobbra forgást bíztosítjuk. A GRAVOSTICK szerszámokat a GRAVOSTICKEN egyszerűen a tokmányba helyezzük. Ha a szerszámok a használat elején kissé nehezezen cserélhetők egy kombi- vagy laposfogoval is kihúzhatjuk ezeket. Többszörös használat után a szerszámok már kézzel is könnyen eltávolíthatók. A speciális kollektormotorral hosszabb ideig is dolgozhatunk. Ha mégis túlerhelés esetén a motor felforrósodik, kapcsoljuk ki a készüléket, tartsuk egy kissé szünetet. Több használat után olajozzuk meg motorralajjal, a szerszámok tartótelepét a készülék csíkogni kezd.

Jó szórakozást és sok sikert kíván Önöknek a team!

Vägledning

Anslut gravyrmaskinen till transformatorn. Se till att kontakten ansluts rätt. + vid pluspolen och - vid minuspolen. Stiften fixeras genom ett lätt tryck vid isättningen i gravyrmaskinen. Om det är svårt att byta stiften, kan en kombi- eller flattång användas till att dra ut dem. Efter ett flertal byten blir det lättare att byta för hand.

Den robusta motorn gör det möjligt att arbeta längre utan paus. Skulle motorn bli varm (vid stark överbelastning) bör gravyrapparaten vila en kort stund.

Efter att apparaten har varit i användning en tid, rekommenderas det att tillsätta lite symaskinsolja till verktygslagret vid apparatens spets. Därmed har de rörande arbetsstyckena fått tillräcklig smörjning för en längre tid. Oljebrist kan visa sig genom gnisselljud.

**Vejledning**

Sæt gravørverktøjet i transformatoren. Sørg for at kontakten tilslutes rigtigt. + ved pluspolen og - ved minuspolen. Stiften sættes i gravørverktøjet med et let tryk. Hvis det er svært at få stiftet ud igen, så kan du trække den ud med en kombi- eller fladtang. Når stiften har været skiftet nogle gange, så bliver det lettere at trække den ud uden brug af tang.

Den robuste motor gør det muligt, at arbejde længe uden pause. Skulle motoren blive varm (ved stor overbelastning) så bør apparatet hvile en kort tid.


Når apparatet har været i brug et stykke tid, så anbefales det at dryppe lidt symaskinolie ned i det lille hul, hvor stiften sættes fast. Nu har apparatet fået tilstrækkelig smøring til længere tids brug. Hvis du hører en hvilende lyd fra apparatet, så kan det være fordi, det mangler olie.

**Veiledning**

Graveringsmaskinen kobles til en transformator. Sørg for at kontakten kobles korrekt til strømkilden. + ved plusspolen og - ved minuspolen. Stiften fikses gjennom et lett trykk ved innsettingen i graveringsmaskinen. Hvis det er vanskelig å skifte stift, kan en kombi- eller flattang brukes til å trekke den ut. Etter noen utskiftinger, vil det bli lettere å bytte for hånd.

Den sterke motoren gjør at det er mulig å arbeide lenge uten pause. Hvis motoren blir varm (ved stor overbelastning), bør graveringsmaskinen hvile en stund.

Etter at maskinen har vært i drift en tid, anbefales det å smøre verktøylagret i spissen av maskinen med litt symaskinolje. Når det er gjort, har de aktuelle arbeidsstykene fått nok smøring som holder en lengre tid. En gnislyd kan være indikasjon på lite olje.

**Инструкция по эксплуатации**

Подсоедините минидрель к адаптеру, соблюдая полярность (плюс к плюсу). Иначе бур будет вращаться в другую сторону.

Насадки имеют хвостовик 2,35 мм: просто вставьте насадку в шпиндель. Вначале работы выньте насадку пальцами, при замене, нелегко – воспользуйтесь плоскими плоскогубцами. Далее – это станет проще. Двигатель гравера достаточно мощный и может работать продолжительное время.

При длительной работе гравер может немного нагреваться – сделайте небольшой перерыв, отключив гравер. После продолжительной работы (если появляется небольшой «скрип») необходимо залить каплю веретенного масла в отверстие шпинделя.

Желаем Вам хорошей работы!

**GB Operating instructions GRAVOSTICK****F Fonctionnement du GRAVOSTICK****I Funzionamento del GRAVOSTICK****E Funcionamiento del GRAVOSTICK****NL Gebruiksaanwijzing GRAVOSTICK****HU GRAVOSTICK hHasználati utasítása****SE Vägledning GRAVOSTICK****DK Vejledning GRAVOSTICK****NO Veileddning GRAVOSTICK****RU Инструкция по эксплуатации**