

Azionare 2-3 volte la leva della pistola a seconda delle dimensioni del sigillo che si desidera ottenere (~ Ø 20 – 25 mm), facendo così fuoriuscire la cera. Premere il timbro del sigillo sulla cera morbida e tenerlo fermo per circa 10 secondi finché non sarà nuovamente possibile staccarlo con facilità. Il sigillo indurirà in circa 2 minuti.

In caso di utilizzo ripetuto o prolungato è consigliabile lasciar raffreddare il timbro di tanto in tanto, affinché si stacchi bene. Più freddo è il timbro, più velocemente il sigillo si raffredda e indurisce. Se nonostante ciò sul timbro restano attaccati dei residui di cera, rimuoverli con uno stuzzicadenti per non danneggiare il timbro stesso.

Caricamento degli stick di cera

Non cercare di estrarre dalla pistola per sigilli i resti degli stick di cera: se si vogliono utilizzare altri stick, vuotare il vano di fusione della cera premendo più a fondo possibile la leva e inserire un nuovo stick.

Qualora si intenda utilizzare cere di diversi colori, possono crearsi momentanee mescolanze cromatiche: in tal modo è possibile realizzare effetti originali e personalizzati. Se non si desidera ottenere tali effetti è consigliabile usare un'altra pistola per sigilli.

Raccomandiamo di utilizzare cera morbida!

A lavoro ultimato

Spegnere l'apparecchio dopo l'uso (OFF) e lasciarlo raffreddare completamente prima di riporlo. Il beccuccio caldo (6) può causare danni.

Smaltimento di apparecchiature e componenti elettrici ed elettronici

Al termine della sua vita utile questo prodotto non può essere smaltito come un normale rifiuto domestico, ma deve essere conferito a un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Smaltimento di batterie e accumulatori non utilizzabili

In base alle normative vigenti l'utilizzatore è obbligato al conferimento delle batterie e degli accumulatori scarichi. È vietato smaltire le batterie usate insieme ai rifiuti domestici! Batterie e accumulatori, che contengono sostanze pericolose, sono contrassegnati con il simbolo della pattumiera barrata: tale simbolo significa che il prodotto non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Sotto il simbolo è riportata la sigla della sostanza pericolosa contenuta nel prodotto:



Cd= cadmio, Hg= mercurio, Pb= piombo.

Le batterie e gli accumulatori scarichi possono essere consegnati gratuitamente presso gli appositi centri di raccolta predisposti dalle aziende di nettezza urbana o presso i negozi che vendono batterie.

Così facendo si rispettano gli obblighi di legge e si contribuisce a tutelare l'ambiente!

- Optische und technische Änderungen vorbehalten – Might be subject to optical and technical modifications – Nous réservons toutes modifications esthétiques techniques – Pueda estar sujeto a las modificaciones ópticas y técnicas – Ci riserviamo modifiche estetiche ed tecniche - Optische en technische voor wijzigingen vatbaar -

Entsorgung Disposal Donde Mise au rebut Verwijdering



ST 106

- Siegelwachspistole -
- Wax gun -
- Pistolet à cire -
- Cera pistol -
- Pistola para cera -
- Zegelwastool -

6V 4AA 8W Typ~150-160°C



Inhalt / Content / Contenu / Contenuto / Contenido / Inhoud

Siegelwachspistole , 3 Siegelwachssticks

Anwendungs und Sicherheitshinweise

Sealing wax gun , 3 sealing wax sticks

Operating instructions and safety norms

Pistolet à cire, 3 bâtonnets de cire

Instructions d'emploi et de sécurité

Cera pistol, 3 cera stick, Istruzioni per l'uso

Istruzioni d'uso e di sicurezza

Pistola para cera, 3 barras de cera

Instrucciones de aplicación y seguridad

Zegelwastool, 3 zegelwaspatronen

Gebruiksaanwijzing en veiligheids voorschriften



PEBARO Art.: 269SI CE



PETER BAUSCH GmbH Co. KG

D – 42369 WUPPERTAL

www.pebaro.de